



דיווח באינטרנט על גמר ביצוע פעולות בעקבות חריגה באיכות מי שתיה

1. חברת מקורות כספק מי השתיה הגדול בישראל מבצעת מאות בדיקות איכות מים מידי יומם. כל הבדיקות מבוצעות במעבדות מוכרות ע"י משרד הבריאות. לעיתים נדירות מתבצעת תוצאה חריגה. ברוב המוחלט של המקרים החරיגה היא בחידק האינדיקטורי קוליפורם. בעקבות חריגה מתבצעת תמיד בדיקה חוזרת. לאחר שבבקרה החזרת כל התוצאות תקינות ואין נמצא נוסף למעורר חדש לפגיעה בשלמות מערכת אספקת המים, משרד הבריאות מאשר את המשך אספקת המים לשתייה.

2. התקבלה תוצאה חריגה במתיקן דובא 1 קד רודוד הנמצא במחוז הצפון

להלן פירוט התוצאות שנמצאו בדגימות מתאריך : 25/01/2022 :

| | | | |
|-----------------|------|---------------|-------------|
| - אשERICAה קולי | 9 | ב 100 מ"ל מים | תוצאה חריגה |
| - כלור חופשי | 0.34 | מג"ל | תוצאה תקינה |
| - עכירות שדה | 0.9 | יע"נ | תוצאה תקינה |
| - קוליפורם | 9 | ב 100 מ"ל מים | תוצאה חריגה |

3. דיווח הווער למשרד הבריאות ולצרן מייד עם קבלת התוצאות כנדרש.

4. ננקטו הפעולות הבאות בתיאום עם משרד הבריאות :

- בוצעו דיגומים בנקודות דיגום ונוספות כחלק מסקר תברוארי
- דגם חזר בנקודת הדיגום בה התקבלה חריגה כחלק מסקר תברוארי
- החריגה דווחה באופן מיידי למשרד הבריאות וטופלה בהתאם מלא עם משרד הבריאות ועל פי הנחיותיו
- הקידוח הושבת עם קבלת התוצאה חריגה, עד לקבלת תוצאות תקינות

5. לאחר ביצוע הפעולות המתוארות לעיל, הקידוח הושבת .

להלן פירוט התוצאות :

תאריך דגם 26/01/2022 , במתיקן דובא 1 קד רודוד

| | | | |
|-------------------|---|---------------|-------------|
| - סטרפטוקוק צואתי | * | ב 100 מ"ל מים | תוצאה חריגה |
| - ספירת כללית | * | ב 1 מ"ל מים | תוצאה תקינה |
| - עכירות שדה | * | יע"נ | תוצאה תקינה |
| - קוליפורם | * | ב 100 מ"ל מים | תוצאה תקינה |
| - קוליפורם צואתי | * | ב 100 מ"ל מים | תוצאה תקינה |

תאריך דגם 26/01/2022 , במתיקן דובא 1 קד רודוד

| | | | |
|-------------------|------|---------------|-------------|
| - אשERICAה קולי | * | ב 100 מ"ל מים | תוצאה חריגה |
| - כלור חופשי | 0.39 | מג"ל | תוצאה תקינה |
| - סטרפטוקוק צואתי | * | ב 100 מ"ל מים | תוצאה חריגה |
| - ספירת כללית | * | ב 1 מ"ל מים | תוצאה תקינה |
| - קוליפורם | * | ב 100 מ"ל מים | תוצאה חריגה |
| - קוליפורם צואתי | * | ב 100 מ"ל מים | תוצאה חריגה |

תאריך דגם 26/01/2022 , בחיבור צרכן מס 41055 המספק מים לצרכן מימי השירה אליו

| | | | |
|------------------|------|------|-------------|
| - כלור חופשי | 0.43 | מג"ל | תוצאה תקינה |
| - עכירות שדה | 0.4 | יע"נ | תוצאה תקינה |
| - קוליפורם | * | < 1 | תוצאה תקינה |
| - קוליפורם צואתי | * | < 1 | תוצאה תקינה |

* התוצאה שהתקבלה בבדיקה זו קטנה מסף הדיווח של השיטה. ככלומר – הגורם שנבדק לא התגלה במים.