



אגרונום

yoram.vagshal@gmail.com

יורם וגשל

052-2415559

מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים



סקר עצים

מסדרון להנחת תשתיות מים

בקטע זוהר-תקומה



תת"ל 138



מרץ 2024



אגרונום

yoram.vagshal@gmail.com

יורם וגשל

052-2415559

מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

תוכן:

1. פרטי התכנית

2. הסבר לתוכנית

3. סקר העצים

4. סיכום סקר העצים

5. נספח תמונות

מסמכים מצורפים:

1. מפת תב"ע - מצב קיים + מצב מוצע

2. מפת נספח עצים

3. הוראות התוכנית



אגרונום

yoram.vagshal@gmail.com

יורם וגשל

052-2415559

מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

פרטי התוכנית



שם התוכנית: מסדרון להנחת תשתיות מים בקטע זוהר-תקומה

מס' התוכנית: תת"ל 138



מיקום התוכנית: זוהר-תקומה

סוג התוכנית: תת"ל

שטח התוכנית: 2,460 דונם

מרחב תכנון מקומי: חוף אשקלון, לכיש, נתיבות, נגב מערבי, שדרות

מחוז: דרום





אגרונום

yoram.vagshal@gmail.com

יורם וגשל

052-2415559

מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

06/03/24

לכבוד

אדר' מיכל מזוז

פקידת יערות ארצית

הנדון: נספח עצים לתב"ע, תוכנית מס' תת"ל 138מסדרון להנחת תשתיות מים בקטע זוהר – תקומהמעודכן בהתאם לחלופות המעודכנות ולאחר הערות פקידת היערות – בקרה 4

מטרת התוכנית – הכשרת רצועת תשתיות תת קרקעיות לצורך הולכת מים לדרום הארץ, כולל תכנון עתידי לפי צריכת המים הצפויה עד שנת 2040.

הרצועה כוללת מספר צינורות בקטרים גדולים, כאשר המרחקים בין צינור לצינור מחויבים במינימום מרחק בהתאם לכללי התכנון.

התכנון עודכן בהתאם להערות פקיד היערות על מנת לאפשר שימור חורשות העוברות בתוואי הקווים המתוכננים.



באזור צומת חלץ הוסט תוואי הרצועה מזרחה למניעת כריתה של 39 עצים והעתקה של 2 עצים,

בתוואי המתקן נדרשת כריתה של 7 עצים בלבד.

באזור צומת יער שקמה הוסט התוואי מזרחה למניעת כריתה של 108 עצים.

בברכה,

יורם וגשל



17-20	ערכיות גבוהה מאוד
14-16	ערכיות גבוהה
7-13	ערכיות בינונית
0-6	ערכיות נמוכה

סקר עצים קו מקורות נגה - שדרות



יורם וגשל | אגרונום
 yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
 מומחה לגידום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

מספר עץ/פוליגון	מין עץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	שטח בדונם	מס' יחידות בדונם	גובה העץ [מ']	קוטר גזע ס"מ	מצב בריאותי [0-5]	מיקום העץ סביבתי [0-5]	ערך מין העץ [0-5]	קוטר נוף [מ']	חופת העץ [0-5]	המלצה לטיפול [שימור/ העתקה/כריתה]	סך ערכיות העץ [0-20]	שורשים מוגן [רדיוס במ']	שווי העץ (ליחידה/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות
13	צחר כחלחל	1				2*17	2	1	0	4	2		5	2.04	-	נח	רב גזע, פולש, מחוץ לתחום
17	תות שחור	1				17	4	4	4	3	2	שימור	14	2.04	2,033	נח	מחוץ לתחום
20	אשל הפרקים	1				20	5	4	3	4	2	שימור	12	2.4	1,809	נח	נמוכה
P44	הדר מינים שונים	36	1.2	30	3	3*10	4	2	2	3	2	שימור	10	1.2	24,417	נח	בינונית
45	ברוש מצוי	1				30	7	4	4	4	4	שימור	16	3.5	7,596	נח	נמוכה
P46	הדר מינים שונים	18	0.6	30	3	2*9	4	2	2	2	1	שימור	9	1.2	8,139	נח	בינונית
P46A	הדר מינים שונים	44	1.45	30	3	2*10	4	2	2	3	2	כריתה	10	1.2	19,669	נח	בינונית
47	איקליפטוס המקור	1				3*45	9	4	3	7	3	שימור	13	5.4	25,637	נח	נמוכה
48	איקליפטוס המקור	1				40	7	4	3	4	2	שימור	11	4.8	4,502	נח	נמוכה
49	איקליפטוס המקור	1				3*45	9	4	3	8	3	שימור	13	5.4	25,637	נח	נמוכה
50	איקליפטוס המקור	1				50	9	4	3	6	3	שימור	13	6	10,550	נח	נמוכה
51	איקליפטוס המקור	1				50	9	4	3	6	3	שימור	14	6	14,067	נח	נמוכה
52	איקליפטוס המקור	1				70	9	4	3	6	3	שימור	13	8.4	20,679	נח	נמוכה
53	איקליפטוס המקור	1				2*45	10	4	3	7	3	שימור	13	5.4	17,092	נח	נמוכה
54	איקליפטוס המקור	1				60,40	10	4	3	7	3	שימור	13	7.2	21,945	נח	נמוכה
55	איקליפטוס המקור	1				100	10	4	3	7	3	שימור	13	12	42,202	נח	נמוכה
56	איקליפטוס המקור	1				110	10	4	4	7	3	שימור	14	13.2	68,085	נח	נמוכה
57	פיקוס השקמה	1				60,2*50	9	4	4	8	3	שימור	14	7.2	55,088	נח	בינונית
58	אשל הפרקים	1				70	7	4	3	6	3	שימור	12	8.4	14,771	נח	נמוכה
59	אשל הפרקים	1				35	7	4	3	5	3	שימור	13	4.2	5,539	נח	נמוכה
60	איקליפטוס כהה-קליפה	1				50	9	4	4	7	3	שימור	14	6	16,077	נח	נמוכה
61	איקליפטוס כהה-קליפה	1				45	9	4	4	6	3	שימור	14	5.4	13,022	נח	נמוכה
62	איקליפטוס כהה-קליפה	1				45	9	4	4	6	3	שימור	14	5.4	13,022	נח	נמוכה
63	איקליפטוס כהה-קליפה	1				45	9	4	4	6	3	שימור	14	5.4	13,022	נח	נמוכה
64	איקליפטוס כהה-קליפה	1				60	9	4	4	6	3	שימור	14	7.2	23,151	נח	נמוכה
65	איקליפטוס כהה-קליפה	1				45,30	8	4	4	6	3	שימור	14	5.4	18,810	נח	נמוכה
66	איקליפטוס כהה-קליפה	1				2*25	7	4	3	4	2	שימור	11	3	4,019	נח	חזירים
67	איקליפטוס כהה-קליפה	1				2*40	7	4	3	4	2	שימור	11	4.8	10,289	נח	נמוכה
68	איקליפטוס כהה-קליפה	1				40,20	8	4	3	5	3	שימור	13	4.8	9,646	נח	נמוכה

17-20	ערכיות גבוהה מאוד
14-16	ערכיות גבוהה
7-13	ערכיות בינונית
0-6	ערכיות נמוכה

סקר עצים
קו מקורות
נגה - שדרות



יורם וגשל | אגרונום
yoram.vagshal@gmail.com 052-2415559
מומחה לגידום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

מספר עץ/פוליגון	מין עץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	שטח בדונם	מס' יחידות בדונם	גובה העץ [מ']	קוטר גזע ס"מ	מצב בריאותי [0-5]	מיקום העץ סביבתי [0-5]	ערך מין העץ [0-5]	קוטר נוף [מ']	חופת העץ [0-5]	המלצה לטיפול [שימור/ העתקה/כריתה]	סך ערכיות העץ [0-20]	שורשים מוגן [רדיוס במ']	שווי העץ (ליחידה/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות
69	איקליפטוס כהה-קליפה	1			8	3*30	3	4	3	5	3	שימור	13	3.6	13,022	נ	פיצול קרקע, מחוץ לתחום
70	איקליפטוס כהה-קליפה	1			9	3*35	3	4	3	6	3	שימור	13	4.2	16,157	נ	פיצול קרקע, מחוץ לתחום
71	איקליפטוס כהה-קליפה	1			9	40,30	3	4	3	5	3	שימור	13	4.8	12,058	נ	מחוץ לתחום
P72	איקליפטוס כהה-קליפה	10	0.1	20	6	3*30	2	4	3	5	3	שימור	12	3.6	86,815	נ	מגודרם, מתחת לקו מתח
83	שיזף מצוי	1			8	3*45	4	4	4	7	3	שימור	15	5.4	48,833	נ	בינונית
P84	שיטה כחלחלה	10	0.6	17	5	2*18	2	1	0	4	2		5	2.16	-	נ	נטוי, פולש
P95	אשל הפרקים	7			7	3*25	3	4	3	5	3	שימור	13	3	59,346	נ	רקבונות, רב גזעי, מחוץ לגבול
96	איקליפטוס המקור	1			12	3*30	4	4	3	7	3	שימור	14	3.6	15,193	נ	מחוץ לתחום
97	איקליפטוס המקור	1			12	50	4	4	3	7	3	שימור	14	6	14,067	נ	מחוץ לתחום
98	איקליפטוס המקור	1			12	50	4	4	3	7	3	שימור	14	6	14,067	נ	מחוץ לתחום
99	איקליפטוס המקור	1			12	2*30	4	4	3	7	3	שימור	14	3.6	10,128	נ	מחוץ לתחום
100	איקליפטוס המקור	1			12	50	4	4	3	7	3	שימור	14	6	14,067	נ	מחוץ לתחום
P101	שיטה כחלחלה	20	1	20	5	3*15	2	1	0	4	2		5	1.8	-	נ	רב גזעי, פולש
P102	שיטה כחלחלה	16	0.8	20	5	3*15	2	1	0	4	2		5	1.8	-	נ	רב גזעי, פולש
103	חרוב מצוי	1			6	2*18	3	4	4	4	2	שימור	13	2.16	3,711	נ	רב גזעי, התייבשויות
104	חרוב מצוי	1			5	2*20	3	4	4	4	2	שימור	13	2.4	4,582	נ	רב גזעי, התייבשויות
105	חרוב מצוי	1			5	2*20	3	4	4	4	2	שימור	13	2.4	4,582	נ	רב גזעי, התייבשויות
106	חרוב מצוי	1			6	30	4	4	4	5	3	שימור	15	3.6	6,873	נ	
107	חרוב מצוי	1			5	2*15	3	4	4	4	2	שימור	13	1.8	2,577	נ	רב גזעי, התייבשויות
P108	ל.מ.	48	1.9	25	5	3*15	4	2	2	4	2	שימור	10	1.8	64,433	נ	מטע חוחובה
109	ברוש מצוי	1			6	30	4	4	4	3	4	שימור	16	3	7,596	נ	
110	ברוש מצוי	1			6	30	4	4	4	3	4	שימור	16	3	7,596	נ	
111	ברוש מצוי	1			6	30	4	4	4	3	4	שימור	16	3	7,596	נ	
112	ברוש מצוי	1			6	30	4	4	4	3	4	שימור	16	3	7,596	נ	
113	ברוש מצוי	1			6	30	4	4	4	3	4	שימור	16	3	7,596	נ	
114	זית אירופי	1			5	2*30	3	4	4	4	2	שימור	13	3.6	11,530	נ	התייבשויות
115	קליטריס כחלחל	1			5	3*20	4	4	3	3	2	שימור	13	2.4	7,958	נ	
116	קליטריס כחלחל	1			5	3*20	4	4	3	3	2	שימור	13	2.4	7,958	נ	
117	קליטריס כחלחל	1			5	3*20	4	4	3	3	2	שימור	13	2.4	7,958	נ	מחוץ לתחום

17-20	ערכיות גבוהה מאוד
14-16	ערכיות גבוהה
7-13	ערכיות בינונית
0-6	ערכיות נמוכה

סקר עצים
קו מקורות
נגה - שדרות



יורם וגשל | אגרונום
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגידום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

מספר עץ/פוליגון	מין עץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	שטח בדונם	מס' יחידות בדונם	גובה העץ [מ']	קוטר גזע ס"מ	מצב בריאותי [0-5]	מיקום העץ סביבתי [0-5]	ערך מין העץ [0-5]	קוטר נוף [מ']	חופת העץ [0-5]	המלצה לטיפול [שימור/ העתקה/כריתה]	סך ערכיות העץ [0-20]	שורשים מוגן [רדיוס במ']	שווי העץ (ליחידה/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות	
118	קליטריס כחלחל	1			5	3*20	4	4	3	3	2	שימור	13	2.4	7,958	נח	נמוכה	
119	זית אירופי	1			5	4*20	4	4	4	3	2	שימור	14	2.4	10,249	נח	בינונית	
120	ברוש אריזוני	1			7	30	4	4	4	4	2	שימור	14	3.6	6,873	נח	נמוכה	
122	שיזף מצוי	1			6	3*17	4	4	4	5	3	שימור	15	2.04	6,969	נח	בינונית	
P123	הדר מינים שונים	75	3	25	3	3*15	4	2	2	3	2	שימור	10	1.8	114,453	נח	בינונית	מטע
P123A	הדר מינים שונים	188	7.5	25	3	3*15	4	2	2	3	2	כריתה	10	1.8	286,133	נח	בינונית	מטע
P124	ברוש מצוי	15	0.2		7	30	3	3	4	3	4	כריתה	14	3.5	64,094	נח	נמוכה	שדרה בשטח חקלאי, התייבשויות
P125	ברוש מצוי	15	0.3		7	30	3	3	4	3	4	כריתה	14	3.5	64,094	נח	נמוכה	שדרה בשטח חקלאי, התייבשויות
126	ברוש מצוי	1			8	30	4	4	4	2	3	כריתה	15	4	7,596	נח	נמוכה	
127	ברוש מצוי	1			8	25	4	3	4	2	3	כריתה	14	4	3,956	נח	נמוכה	
P128	ברוש מצוי	1	0.2		8	30	4	4	4	3	4	כריתה	16	4	7,596	נח	נמוכה	שדרה בשטח חקלאי
P129	הדר מינים שונים	186	6.2	30	3	3*15	4	2	2	3	2	שימור	10	1.8	283,843	נח	בינונית	מטע
P129A	הדר מינים שונים	765	25.5	30	3	3*15	4	2	2	3	2	כריתה	10	1.8	1,167,421	נח	בינונית	מטע
P130	ברוש מצוי	3	0.1	30	9	30	4	3	4	3	4	שימור	15	4.5	17,092	נח	נמוכה	שדרה בשטח חקלאי
P130A	ברוש מצוי	15	0.5	30	9	30	4	3	4	3	4	כריתה	15	4.5	85,458	נח	נמוכה	שדרה בשטח חקלאי
P131	הדר מינים שונים	28	1.1	25	3	3*15	4	2	2	3	2	שימור	10	1.8	41,966	נח	בינונית	
P131A	הדר מינים שונים	65	2.6	25	3	3*15	4	2	2	3	2	כריתה	10	1.8	99,193	נח	בינונית	
132	ברוש מצוי	1			8	30	4	4	4	3	4	שימור	16	4	7,596	נח	נמוכה	
133	ברוש מצוי	1			8	30	4	4	4	3	4	שימור	16	4	7,596	נח	נמוכה	
134	ברוש מצוי	1			8	30	4	4	4	3	4	כריתה	16	4	7,596	נח	נמוכה	
135	ברוש מצוי	1			8	30	4	4	4	3	4	כריתה	16	4	7,596	נח	נמוכה	
136	ברוש מצוי	1			8	30	4	4	4	3	4	כריתה	16	4	7,596	נח	נמוכה	מחוץ לתחום
P139	אשל הפרקים	65	16.2	4	4	2*20	2	3	3		1	כריתה	9	2.4	117,200	נח	נמוכה	רב גזעי, התייבשויות
160	אשל הפרקים	1			8	25	4	4	3	5	3	כריתה	14	3	3,768	נח	נמוכה	
161	אשל הפרקים	1			7	25	4	4	3	5	3	כריתה	14	3	3,768	נח	נמוכה	
162	איקליפטוס המקור	1			8	3*30	3	4	3	6	3	כריתה	13	3.6	11,394	נח	נמוכה	רב גזעי
163	איקליפטוס המקור	1			8	3*25	3	4	3	6	3	שימור	13	3	7,913	נח	נמוכה	רב גזעי
164	איקליפטוס המקור	1			8	3*25	3	4	3	6	3	שימור	13	3	7,913	נח	נמוכה	רב גזעי
165	איקליפטוס המקור	1			8	3*25	3	4	3	6	3	שימור	13	3	7,913	נח	נמוכה	רב גזעי

17-20	ערכיות גבוהה מאוד
14-16	ערכיות גבוהה
7-13	ערכיות בינונית
0-6	ערכיות נמוכה

סקר עצים
קו מקורות
נגה - שדרות

מספר עץ/פוליגון	מין עץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	שטח בדונם	מס' יחידות בדונם	גובה העץ [מ']	קוטר גזע ס"מ	מצב בריאותי [0-5]	מיקום העץ סביבתי [0-5]	ערך מין העץ [0-5]	קוטר נוף [מ']	חופת העץ [0-5]	המלצה לטיפול /שימור/ העתקה/כריתה]	סך ערכיות העץ [0-20]	אזור שורשים מוגן [רדיוס במ']	שווי העץ (ליחידה/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות	
174	אשל הפרקים	1			7	25	4	4	3	5	3	כריתה	14	3	3,768	נ	נמוכה	
175	אשל הפרקים	1			7	20	4	4	3	5	3	כריתה	14	2.4	2,412	נ	נמוכה	
176	אשל הפרקים	1			8	40	4	4	3	7	3	כריתה	14	4.8	9,646	נ	נמוכה	
177	אשל הפרקים	1			8	30,20,15	4	4	3	7	3	כריתה	14	3.6	9,194	נ	נמוכה	
178	אשל הפרקים	1			8	30	4	4	3	6	3	כריתה	14	3.6	5,426	נ	נמוכה	
179	אשל הפרקים	1			7	30	4	4	3	5	3	כריתה	14	3.6	5,426	נ	נמוכה	
180	אשל הפרקים	1			7	25	4	4	3	5	3	כריתה	14	3	3,768	נ	נמוכה	
181	אשל הפרקים	1			7	2*30	4	4	3	5	3	כריתה	14	3.6	10,852	נ	נמוכה	
182	אשל הפרקים	1			7	30	4	4	3	5	3	כריתה	14	3.6	5,426	נ	נמוכה	
183	אשל הפרקים	1			7	30	4	4	3	5	3	כריתה	14	3.6	5,426	נ	נמוכה	
184	אשל הפרקים	1			7	2*30	4	4	3	5	3	כריתה	14	3.6	10,852	נ	נמוכה	
185	אשל הפרקים	1			7	30	4	4	3	5	3	כריתה	14	3.6	5,426	נ	נמוכה	
186	אשל הפרקים	1			7	30	4	4	3	5	3	כריתה	14	3.6	5,426	נ	נמוכה	
187	אשל הפרקים	1			7	30	4	4	3	5	3	כריתה	14	3.6	5,426	נ	נמוכה	
188	איקליפטוס המקור	1			8	3*30	3	3	4	6	3	כריתה	13	3.6	11,394	נ	נמוכה	
189	איקליפטוס המקור	1			8	3*30	3	3	4	6	3	כריתה	13	3.6	11,394	נ	נמוכה	
190	איקליפטוס המקור	1			8	3*30	3	3	4	6	3	כריתה	13	3.6	11,394	נ	נמוכה	
191	איקליפטוס המקור	1			9	2*35	3	3	4	7	3	כריתה	13	4.2	10,339	נ	נמוכה	
192	איקליפטוס המקור	1			9	2*35	3	3	4	7	3	כריתה	13	4.2	10,339	נ	נמוכה	
193	איקליפטוס המקור	1			9	2*35	3	3	4	7	3	כריתה	13	4.2	10,339	נ	נמוכה	
194	איקליפטוס המקור	1			9	2*35	3	3	4	7	3	כריתה	13	4.2	10,339	נ	נמוכה	
195	איקליפטוס המקור	1			9	2*35	3	3	4	7	3	כריתה	13	4.2	10,339	נ	נמוכה	
196	איקליפטוס המקור	1			9	2*35	3	3	4	7	3	כריתה	13	4.2	10,339	נ	נמוכה	
197	איקליפטוס המקור	1			9	2*35	3	3	4	7	3	כריתה	13	4.2	10,339	נ	נמוכה	
198	איקליפטוס המקור	1			9	2*35	3	3	4	7	3	כריתה	13	4.2	10,339	נ	נמוכה	
199	איקליפטוס המקור	1			9	2*35	3	3	4	7	3	כריתה	13	4.2	10,339	נ	נמוכה	
200	איקליפטוס המקור	1			9	2*35	3	3	4	7	3	כריתה	13	4.2	10,339	נ	נמוכה	
201	איקליפטוס המקור	1			9	2*35	3	3	4	7	3	כריתה	13	4.2	10,339	נ	נמוכה	
202	איקליפטוס המקור	1			9	2*35	3	3	4	7	3	כריתה	13	4.2	10,339	נ	נמוכה	

17-20	ערכיות גבוהה מאוד
14-16	ערכיות גבוהה
7-13	ערכיות בינונית
0-6	ערכיות נמוכה

סקר עצים קו מקורות נגה - שדרות

מספר עץ/פוליגון	מין עץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	שטח בדונם	מס' יחידות בדונם	גובה העץ [מ']	קוטר גזע ס"מ	מצב בריאותי [0-5]	מיקום העץ סביבתי [0-5]	ערך מין העץ [0-5]	קוטר נוף [מ']	חופת העץ [0-5]	המלצה לטיפול [שימור/ העתקה/כריתה]	סך ערכיות העץ [0-20]	אזור שורשים מוגן [רדיוס במ']	שווי העץ (ליחידה/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות
203	אשל הפרקים	1			8	3*25	3	4	3	4	2	כריתה	12	3	8,478	נח	פיצול קרקע
204	איקליפטוס המקור	1			9	2*25	3	4	3	5	3	כריתה	13	3	5,275	נח	פיצול קרקע
205	איקליפטוס המקור	1			9	2*25	3	4	3	5	3	כריתה	13	3	5,275	נח	פיצול קרקע
206	איקליפטוס המקור	1			9	2*25	3	4	3	5	3	כריתה	13	3	5,275	נח	פיצול קרקע
207	קזוארינה אשונה	1			8	25	4	4	3	4	2	כריתה	13	3	3,517	נח	פיצול קרקע
208	איקליפטוס כהה-קליפה	1			10	3*25	4	4	3	7	3	כריתה	14	3	12,058	נח	פיצול קרקע
209	אשל הפרקים	1			8	2*25	4	4	3	5	3	כריתה	14	3	7,536	נח	נמוכה
210	זית אירופי	1			7	3*40	4	5	4	6	3	שימור	16	4.8	51,245	נח	בינונית
211	ברכיטון אדרי	1			7	50	4	5	3	6	3	שימור	15	6	17,584	נח	נמוכה
212	היביסקוס רם	1			6	17	4	5	2	4	2	כריתה	13	2.04	1,670	נח	נמוכה
213	כוריזיה הדורה	1			5	20	4	5	4	4	2	כריתה	15	2.4	3,668	נח	נמוכה
214	אקמנה סמיטי	1			6	19	4	5	2	3	2	שימור	13	2.28	1,723	נח	נמוכה
215	זית אירופי	1			3	70,50	4	5	4	3	2	שימור	15	8.4	79,002	נח	בינונית
216	תמר מצוי	1			8	40	4	5	4	3	2	שימור	15	4.8	6,816	נח	נמוכה
217	תמר מצוי	1			8	40	4	5	4	3	2	שימור	15	4.8	6,816	נח	נמוכה
218	תמר מצוי	1			8	40	4	5	4	3	2	שימור	15	4.8	6,816	נח	נמוכה
219	תמר מצוי	1			8	40	4	5	4	3	2	שימור	15	4.8	6,816	נח	נמוכה
220	תמר מצוי	1			8	40	4	5	4	3	2	שימור	15	4.8	6,816	נח	נמוכה
221	תמר מצוי	1			8	40	4	5	4	3	2	שימור	15	4.8	6,816	נח	נמוכה
222	תמר מצוי	1			8	40	4	5	4	3	2	שימור	15	4.8	6,816	נח	נמוכה
223	תמר מצוי	1			8	40	4	5	4	3	2	שימור	15	4.8	6,816	נח	נמוכה
224	פיקוס מעוקם	1			6	30	4	5	4	5	3	שימור	16	3.6	8,704	נח	בינונית
225	וושניגטוניה חסונה	1			8	40	4	5	2	3	2	שימור	13	4.8	4,032	נח	נמוכה
226	וושניגטוניה חסונה	1			5	45	4	5	2	3	2	שימור	13	5.4	2,520	נח	נמוכה
227	וושניגטוניה חסונה	1			10	45	4	5	2	3	2	שימור	13	5.4	5,040	נח	נמוכה
228	וושניגטוניה חסונה	1			10	45	4	5	2	3	2	שימור	13	5.4	5,040	נח	נמוכה
229	וושניגטוניה חסונה	1			10	45	4	5	2	3	2	שימור	13	5.4	5,040	נח	נמוכה
P230	שיטה כחלחלה	50	2.5	20	4	3*10	2	1	0	3	2		5	1.2	-	נח	פולש, רב גזעי
P232	שיטה כחלחלה	38	1.9	20	4	3*10	2	1	0	3	2		5	1.2	-	נח	פולש, רב גזעי

17-20	ערכיות גבוהה מאוד
14-16	ערכיות גבוהה
7-13	ערכיות בינונית
0-6	ערכיות נמוכה

סקר עצים קו מקורות נגה - שדרות



יורם וגשל | אגרונום
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגידום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

מספר עץ/פוליגון	מין עץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	שטח בדונם	מס' יחידות בדונם	גובה העץ [מ']	קוטר גזע ס"מ	מצב בריאותי [0-5]	מיקום העץ סביבתי [0-5]	ערך מין העץ [0-5]	קוטר נוף [מ']	חופת העץ [0-5]	המלצה לטיפול [שימור/ העתקה/כריתה]	סך ערכיות העץ [0-20]	שורשים מוגן [רדיוס במ']	שווי העץ (ליחידה/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות	
234	שיזף מצוי	1			6	4*18	4	4	4	6	3	שימור	15	2.16	7,813	נ	בינונית	
235	ברכיכיסון אדרי	1			7	30	4	5	3	4	2	שימור	14	3.6	6,330	נ	נמוכה	
236	ברכיכיסון אדרי	1			6	30	4	5	3	4	2	שימור	14	3.6	6,330	נ	נמוכה	
237	תמר מצוי	1			8	30	4	5	4	3	2	שימור	15	3.6	6,816	נ	נמוכה	
238	פנסית דו-נוצתית	1			6	35	4	5	3	5	3	שימור	15	4.2	10,616	נ	בינונית	
239	פנסית דו-נוצתית	1			6	35	4	5	3	5	3	שימור	15	4.2	10,616	נ	בינונית	
240	פנסית דו-נוצתית	1			6	35	4	5	3	5	3	שימור	15	4.2	10,616	נ	בינונית	
241	פנסית דו-נוצתית	1			6	35	4	5	3	5	3	שימור	15	4.2	10,616	נ	בינונית	
P242	שיטה כחלחלה	50	2.5	20	3	3*10	2	1	0	4	2		5	1.2	-	נ	נמוכה	פולש, רב גזעי
P243	זית אירופי	25	1.2		6	3*19	2	4	4	4	2	כריתה	12	2.28	115,621	נ	בינונית	מועתק, מוזנח
244	ושינגטוניה חסונה	1			5	30	4	4	2	3	2	כריתה	12	3.6	2,016	נ	נמוכה	
245	ושינגטוניה חסונה	1			5	30	4	4	2	3	2	כריתה	12	3.6	2,016	נ	נמוכה	
246	ושינגטוניה חסונה	1			7	30	4	4	2	3	2	כריתה	12	3.6	2,822	נ	נמוכה	
247	ושינגטוניה חסונה	1			7	30	4	4	2	3	2	כריתה	12	3.6	2,822	נ	נמוכה	
248	זית אירופי	1			6	4*25	4	4	4	4	2	העתקה	14	3	16,014	נ	בינונית	
249	כוריזיה הדורה	1			5	45	4	4	4	4	2	שימור	14	5.4	14,853	נ	נמוכה	
250	כוריזיה הדורה	1			5	45	4	4	4	4	2	שימור	14	5.4	14,853	נ	נמוכה	
251	כוריזיה הדורה	1			5	45	4	4	4	4	2	שימור	14	5.4	14,853	נ	נמוכה	
252	כוריזיה הדורה	1			5	45	4	4	4	4	2	שימור	14	5.4	14,853	נ	נמוכה	רב גזעי
253	אלמוגן הודי	1			5	5*25	3	4	3	4	2	שימור	12	3	7,065	נ	נמוכה	
254	זית אירופי	1			6	2*20	4	4	4	3	2	העתקה	14	2.4	6,833	נ	בינונית	
255	זית אירופי	1			7	3*25	4	4	4	5	3	שימור	15	3	16,014	נ	בינונית	
256	זית אירופי	1			7	3*25	4	4	4	5	3	שימור	15	3	16,014	נ	בינונית	
257	זית אירופי	1			7	3*25	4	4	4	5	3	שימור	15	3	16,014	נ	בינונית	
258	זית אירופי	1			7	3*25	4	4	4	5	3	שימור	15	3	16,014	נ	בינונית	
259	זית אירופי	1			7	3*25	4	4	4	5	3	שימור	15	3	16,014	נ	בינונית	
260	זית אירופי	1			7	3*25	4	4	4	5	3	שימור	15	3	16,014	נ	בינונית	רב גזעי
261	אלמוגן הודי	1			6	2*20	3	4	3	4	2	שימור	12	2.4	3,014	נ	נמוכה	
262	תמר מצוי	1			5	25	4	4	4	2	1	שימור	13	3	3,408	נ	נמוכה	

ערכיות גבוהה מאוד	17-20
ערכיות גבוהה	14-16
ערכיות בינונית	7-13
ערכיות נמוכה	0-6

סקר עצים
קו מקורות
נגה - שדרות



יורם וגשל | אגרונום
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לניזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

מספר עץ/פוליגון	מין עץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	שטח בדונם	מס' יחידות בדונם	גובה העץ [מ']	קוטר גזע ס"מ	מצב בריאותי [0-5]	מיקום העץ סביבתי [0-5]	ערך מין העץ [0-5]	קוטר נוף [מ']	חופת העץ [0-5]	המלצה לטיפול/שימור/העתקה/כריתה	סך ערכיות העץ [0-20]	שורשים מוגן [רדיוס במ']	שווי העץ (ליחידה/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות		
263	ליקווידמבר לבני	1			6	30	4	4	3	4	2	שימור	13	3.6	5,788	נ	נמוכה		
264	ליקווידמבר לבני	1			7	25	4	4	3	3	2	שימור	13	3	4,019	נ	נמוכה		
265	ליקווידמבר לבני	1			7	25	4	4	3	3	2	שימור	13	3	4,019	נ	נמוכה		
266	תמר מצוי	1			6	30	4	4	4	3	2	שימור	14	3.6	4,090	נ	נמוכה		
267	תמר מצוי	1			6	30	4	4	4	3	2	שימור	14	3.6	4,090	נ	נמוכה	רקבנות	
268	שיטה משתלשלת	1			8	22	3	4	3	4	2	שימור	12	2.64	1,824	נ	נמוכה		
269	זית אירופי	1			4	30	3	4	4	2	1	שימור	12	3.6	5,765	נ	בינונית		מגורדם
270	תות שחור	1			6	20	4	4	4	4	2	שימור	14	2.4	2,813	נ	נמוכה		
271	תות שחור	1			7	30	4	4	4	6	3	שימור	15	3.6	6,330	נ	נמוכה		
273	זית אירופי	1			4	3*20	4	4	4	3	2	שימור	14	2.4	10,249	נ	בינונית		
274	תמר מצוי	1			6	30	4	4	4	3	2	שימור	14	3.6	4,090	נ	נמוכה		
275	תמר מצוי	1			6	30	4	4	4	3	2	שימור	14	3.6	4,090	נ	נמוכה		
276	תמר מצוי	1			6	30	4	4	4	3	2	כריתה	14	3.6	4,090	נ	נמוכה		
277	תמר מצוי	1			6	30	4	4	4	3	2	כריתה	14	3.6	4,090	נ	נמוכה		
278	תמר מצוי	1			6	30	4	4	4	3	2	כריתה	14	3.6	4,090	נ	נמוכה		
279	תמר מצוי	1			6	30	4	4	4	3	2	שימור	14	3.6	4,090	נ	נמוכה		
300	זית אירופי	1			6	3*25	4	4	4	4	2	העתקה	14	3	16,014	נ	בינונית		
301	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית		
302	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית		
303	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית		
304	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית		
305	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית		
306	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית		
307	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית		
308	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית		
309	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית		
310	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית		
311	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית		
312	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית		

17-20	ערכיות גבוהה מאוד
14-16	ערכיות גבוהה
7-13	ערכיות בינונית
0-6	ערכיות נמוכה

סקר עצים
קו מקורות
נגה - שדרות



יורם וגשל | אגרונום
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לניזון, העתקה, שיקום וסקירת עצים

מספר עץ/פוליגון	מין עץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	שטח בדונם	מס' יחידות בדונם	גובה העץ [מ']	קוטר גזע ס"מ	מצב בריאותי [0-5]	מיקום העץ סביבתי [0-5]	ערך מין העץ [0-5]	קוטר נוף [מ']	חופת העץ [0-5]	המלצה לטיפול [שימור/ העתקה/כריתה]	סך ערכיות העץ [0-20]	שורשים מוגן [רדיוס במ']	שווי העץ (ליחידה/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות	
313	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית	
314	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית	
315	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית	
316	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית	
317	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית	
318	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית	
319	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית	
320	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית	
321	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית	
322	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית	
323	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית	
324	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית	
325	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית	
326	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית	
327	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית	
328	זית אירופי	1			6	3*30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	23,060	נ	בינונית	
329	זית אירופי	1			2	20	2	4	4	1	1	כריתה	11	2.4	1,708	נ	בינונית	
330	זית אירופי	1						4			1	כריתה	5	0	-	נ	בינונית	
331	זית אירופי	1						4			1	כריתה	5	0	-	נ	בינונית	
332	זית אירופי	1			2	30	3	4	4	1	1	שימור	12	3.6	5,765	נ	בינונית	
333	זית אירופי	1			6	30	4	4	4	5	3	שימור	15	3.6	7,687	נ	בינונית	
334	זית אירופי	1			6	30	4	4	4	5	3	שימור	15	3.6	7,687	נ	בינונית	
335	זית אירופי	1			6	30	4	4	4	5	3	שימור	15	3.6	7,687	נ	בינונית	
336	זית אירופי	1			6	30	4	4	4	5	3	שימור	15	3.6	7,687	נ	בינונית	
337	זית אירופי	1			6	30	4	4	4	5	3	שימור	15	3.6	7,687	נ	בינונית	
338	זית אירופי	1			6	30	4	4	4	5	3	שימור	15	3.6	7,687	נ	בינונית	
339	זית אירופי	1			6	30	4	4	4	5	3	שימור	15	3.6	7,687	נ	בינונית	
340	זית אירופי	1			6	30	4	4	4	5	3	שימור	15	3.6	7,687	נ	בינונית	
341	זית אירופי	1			6	30	4	4	4	5	3	שימור	15	3.6	7,687	נ	בינונית	

17-20	ערכיות גבוהה מאוד
14-16	ערכיות גבוהה
7-13	ערכיות בינונית
0-6	ערכיות נמוכה

סקר עצים קו מקורות נגה - שדרות



יורם וגשל | אגרונום
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לניזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

מספר עץ/פוליגון	מין עץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	שטח בדונם	מס' יחידות בדונם	גובה העץ [מ']	קוטר גזע ס"מ	מצב בריאותי [0-5]	מיקום העץ סביבתי [0-5]	ערך מין העץ [0-5]	קוטר נוף [מ']	חופת העץ [0-5]	המלצה לטיפול [שימור/ העתקה/כריתה]	סך ערכיות העץ [0-20]	שורשים מוגן [רדיוס במ']	שווי העץ (ליחידה/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות
342	זית אירופי	1			6	30	4	4	4	5	3	שימור	15	3.6	7,687	נ	בינונית
343	זית אירופי	1			6	30	4	4	4	5	3	שימור	15	3.6	7,687	נ	בינונית
344	זית אירופי	1			6	30	4	4	4	5	3	שימור	15	3.6	7,687	נ	בינונית
345	ברוש מצוי	1			9	30	4	4	4	3	4	שימור	16	4.5	7,596	נ	בינונית
346	זית אירופי	1			5	30	4	4	4	3	2	שימור	14	3.6	7,687	נ	בינונית
347	זית אירופי	1							4		1	שימור	5	0	-	נ	עץ מת
348	ברוש מצוי	1			9	25	4	4	4	3	4	שימור	16	4.5	5,275	נ	נמוכה
349	זית אירופי	1			6	2*30	4	4	4	5	3	שימור	15	3.6	15,373	נ	בינונית
350	זית אירופי	1			6	2*30	4	4	4	5	3	שימור	15	3.6	15,373	נ	בינונית
351	זית אירופי	1			6	2*30	4	4	4	5	3	שימור	15	3.6	15,373	נ	בינונית
352	זית אירופי	1			6	2*30	4	4	4	5	3	שימור	15	3.6	15,373	נ	בינונית
353	זית אירופי	1			6	2*30	4	4	4	5	3	שימור	15	3.6	15,373	נ	בינונית
354	זית אירופי	1			6	2*30	4	4	4	5	3	שימור	15	3.6	15,373	נ	בינונית
355	זית אירופי	1			6	2*30	4	4	4	5	3	שימור	15	3.6	15,373	נ	בינונית
356	זית אירופי	1			6	2*30	4	4	4	5	3	שימור	15	3.6	15,373	נ	בינונית
357	זית אירופי	1			6	2*30	4	4	4	5	3	שימור	15	3.6	15,373	נ	בינונית
358	זית אירופי	1				2*4			4		1	כריתה	5	0.48	-	נ	מתחת לסטנדרט
359	זית אירופי	1			5	30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	7,687	נ	בינונית
360	זית אירופי	1			5	30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	7,687	נ	בינונית
361	זית אירופי	1			5	30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	7,687	נ	בינונית
362	זית אירופי	1				2*5			4		1	כריתה	5	0.6	-	נ	מתחת קווי מתח
363	זית אירופי	1			5	30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	7,687	נ	בינונית
364	זית אירופי	1			5	30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	7,687	נ	בינונית
365	זית אירופי	1			5	30	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	7,687	נ	בינונית
366	זית אירופי	1			5	30	4	4	4	4	2	שימור	14	3.6	7,687	נ	בינונית
367	זית אירופי	1				2*5			4		1	שימור	5	0.6	-	נ	מתחת לסטנדרט
P368	קזוארינה אשונה	10			9	30	4	4	4	3	2	שימור	13	3.6	50,642	נ	נמוכה
369	קזוארינה אשונה	1			8	30	4	4	4	3	2	שימור	13	3.6	5,064	נ	נמוכה
370	קזוארינה אשונה	1			8	30	4	4	4	3	2	שימור	13	3.6	5,064	נ	נמוכה

ערכיות גבוהה מאוד	17-20
ערכיות גבוהה	14-16
ערכיות בינונית	7-13
ערכיות נמוכה	0-6

סקר עצים קו מקורות נגה - שדרות



יורם וגשל | אגרונום
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגידום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

מספר עץ/פוליגון	מין עץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	שטח בדונם	מס' יחידות בדונם	גובה העץ [מ']	קוטר גזע ס"מ	מצב בריאותי [0-5]	מיקום העץ סביבתי [0-5]	ערך מין העץ [0-5]	קוטר נוף [מ']	חופת העץ [0-5]	המלצה לטיפול [שימור/ העתקה/כריתה]	סך ערכיות העץ [0-20]	שורשים מוגן [רדיוס במ']	שווי העץ (ליחידה/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות	
371	קזוארינה אשונה	1			8	30	4	4	3	4	2	שימור	13	3.6	5,064	נ	נמוכה	
372	קזוארינה אשונה	1			8	30	4	4	3	4	2	שימור	13	3.6	5,064	נ	נמוכה	
373	קזוארינה אשונה	1			8	35	4	4	3	4	2	שימור	13	4.2	6,893	נ	נמוכה	
374	קזוארינה אשונה	1			8	35	4	4	3	4	2	שימור	13	4.2	6,893	נ	נמוכה	
375	קזוארינה אשונה	1			7	30	4	4	3	4	2	שימור	13	3.6	5,064	נ	נמוכה	
376	קזוארינה אשונה	1			7	30	4	4	3	4	2	שימור	13	3.6	5,064	נ	נמוכה	
377	קזוארינה אשונה	1			7	30	4	4	3	4	2	שימור	13	3.6	5,064	נ	נמוכה	
378	איקליפטוס המקור	1			7	3*30	3	4	3	5	3	שימור	13	3.6	11,394	נ	נמוכה	רב גזעי
379	איקליפטוס המקור	1			7	3*30	3	4	3	5	3	שימור	13	3.6	11,394	נ	נמוכה	רב גזעי
380	איקליפטוס המקור	1			7	3*30	3	4	3	5	3	שימור	13	3.6	11,394	נ	נמוכה	רב גזעי
381	איקליפטוס המקור	1			7	3*30	3	4	3	5	3	כריתה	13	3.6	11,394	נ	נמוכה	רב גזעי
382	איקליפטוס המקור	1			7	3*30	3	4	3	5	3	שימור	13	3.6	11,394	נ	נמוכה	רב גזעי
383	איקליפטוס המקור	1			7	3*30	3	4	3	5	3	שימור	13	3.6	11,394	נ	נמוכה	רב גזעי
384	איקליפטוס המקור	1			7	3*30	3	4	3	5	3	שימור	13	3.6	11,394	נ	נמוכה	רב גזעי
385	איקליפטוס המקור	1			7	3*30	3	4	3	5	3	שימור	13	3.6	11,394	נ	נמוכה	רב גזעי
386	איקליפטוס המקור	1			7	3*30	3	4	3	5	3	כריתה	13	3.6	11,394	נ	נמוכה	רב גזעי
387	איקליפטוס המקור	1			7	3*30	3	4	3	5	3	כריתה	13	3.6	11,394	נ	נמוכה	רב גזעי
388	איקליפטוס המקור	1			7	3*30	3	4	3	5	3	כריתה	13	3.6	11,394	נ	נמוכה	רב גזעי
389	איקליפטוס המקור	1			7	3*30	3	4	3	5	3	שימור	13	3.6	11,394	נ	נמוכה	רב גזעי
390	איקליפטוס המקור	1			7	3*30	3	4	3	5	3	שימור	13	3.6	11,394	נ	נמוכה	רב גזעי
P391	איקליפטוס המקור	28	5.5	5	7	3*40,30	3	4	3	5	3	כריתה	13	4.2	356,867	נ	נמוכה	רב גזעי
393	קזוארינה אשונה	1			7	30	4	4	3	4	2	כריתה	13	3.6	5,064	נ	נמוכה	
394	קזוארינה אשונה	1			8	35	4	4	3	4	2	כריתה	13	4.2	6,893	נ	נמוכה	
395	קזוארינה אשונה	1			8	30	4	4	3	4	2	כריתה	13	3.6	5,064	נ	נמוכה	
396	ברוש מצוי	1			7	2*25	4	4	4	3	4	כריתה	16	3.5	10,550	נ	נמוכה	
397	ברוש מצוי	1			7	30	4	4	4	3	4	כריתה	16	3.5	7,596	נ	נמוכה	
398	קזוארינה אשונה	1			8	30	4	4	3	4	2	כריתה	13	3.6	5,064	נ	נמוכה	
399	ברוש מצוי	1			8	2*25	3	4	4	3	4	כריתה	15	4	7,913	נ	נמוכה	
400	קזוארינה אשונה	1			9	30,25	4	4	3	6	3	שימור	14	3.6	8,581	נ	נמוכה	

17-20	ערכיות גבוהה מאוד
14-16	ערכיות גבוהה
7-13	ערכיות בינונית
0-6	ערכיות נמוכה

סקר עצים קו מקורות נגה - שדרות



בס"ד
יורם וגשל
אגרונום | yoram.vagshal@gmail.com
052-2415559
מומחה לגידום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

מספר עץ/פוליגון	מין עץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	שטח בדונם	מס' יחידות בדונם	גובה העץ [מ']	קוטר גזע ס"מ	מצב בריאותי [0-5]	מיקום העץ סביבתי [0-5]	ערך מין העץ [0-5]	קוטר נוף [מ']	חופת העץ [0-5]	המלצה לטיפול [שימור/ העתקה/כריתה]	סך ערכיות העץ [0-20]	שורשים מוגן [רדיוס במ']	שווי העץ (ליחידה/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות		
401	קזוארינה אשונה	1			8	45	4	4	3	5	3	שימור	14	5.4	11,394	נ	נמוכה		
402	קזוארינה אשונה	1			7	35	4	4	3	5	3	שימור	14	4.2	6,893	נ	נמוכה		
403	קזוארינה אשונה	1			7	22	4	4	3	5	3	שימור	14	2.64	2,723	נ	נמוכה		
404	קזוארינה אשונה	1			7	18	4	4	3	5	3	שימור	14	2.16	1,823	נ	נמוכה		
405	קזוארינה אשונה	1			7	2*25	3	4	3	5	3	שימור	13	3	5,275	נ	נמוכה		
406	קזוארינה אשונה	1			7	30	4	4	3	5	3	שימור	14	3.6	5,064	נ	נמוכה		
407	קזוארינה אשונה	1			7	30	4	4	3	5	3	שימור	14	3.6	5,064	נ	נמוכה		
408	קזוארינה אשונה	1			7	30	4	4	3	5	3	שימור	14	3.6	5,064	נ	נמוכה		
409	קזוארינה אשונה	1			7	2*25	3	4	3	5	3	שימור	13	3	5,275	נ	נמוכה		
410	קזוארינה אשונה	1			8	25	4	4	3	5	3	שימור	14	3	3,517	נ	נמוכה		
411	קזוארינה אשונה	1			8	30,25	2	4	3	3	2	שימור	11	3.6	4,290	נ	נמוכה	מצב תמותה	
412	קזוארינה אשונה	1			8	30	2	4	3	2	1	שימור	10	3.6	2,532	נ	נמוכה	מצב תמותה, חזירים	
413	קזוארינה אשונה	1			8	2*30	4	4	3	6	3	שימור	14	3.6	10,128	נ	נמוכה		
414	קזוארינה אשונה	1			8	30	3	4	3	5	3	שימור	13	3.6	3,798	נ	נמוכה		התייבשויות
415	קזוארינה אשונה	1			8	35	4	4	3	8	3	שימור	14	4.2	6,893	נ	נמוכה		
P416	רימון מצוי	5	1	5	5	3*10	4	2	3	3	2	שימור	11	1.2	4,145	נ	נמוכה	מטע	
P416A	רימון מצוי	25	1	25	5	3*10	4	2	3	3	2	כריתה	11	1.2	20,724	נ	נמוכה	מטע	
P418	הדר מינים שונים	88	3.5	25	4	3*15	4	2	2	3	2	שימור	10	1.8	133,529	נ	בינונית		
P418A	הדר מינים שונים	213	8.5	25	4	3*15	4	2	2	3	2	כריתה	10	1.8	324,284	נ	בינונית		
P419	שיטה כחלחלה	34	1.7	20	3	3*10	2	1	0	3	2		5	1.2	-	נ	נמוכה	רב גזעי, פולש	
420	קזוארינה אשונה	1							3		1		4	0	-	נ	נמוכה	עץ מת	
P421	שיטה כחלחלה	220	18.3	12	3	3*15	2	1	0	3	2		5	1.8	-	נ	נמוכה	רב גזעי, פולש	
422	קזוארינה אשונה	1			8	40	4	4	3	5	3	כריתה	14	4.2	6,893	נ	נמוכה		
423	קזוארינה אשונה	1			8	40	4	4	3	5	3	כריתה	14	4.2	6,893	נ	נמוכה		
424	קזוארינה אשונה	1			8	40	4	4	3	5	3	כריתה	14	4.2	6,893	נ	נמוכה		
425	קזוארינה אשונה	1			8	40	4	4	3	5	3	כריתה	14	4.2	6,893	נ	נמוכה		
426	קזוארינה אשונה	1			8	40	4	4	3	5	3	שימור	14	4.2	6,893	נ	נמוכה		
427	קזוארינה אשונה	1			6	40	4	4	3	3	2	כריתה	13	3	3,517	נ	נמוכה		
428	קזוארינה אשונה	1			8	40	4	4	3	5	3	כריתה	14	3.6	5,064	נ	נמוכה		

17-20	ערכיות גבוהה מאוד
14-16	ערכיות גבוהה
7-13	ערכיות בינונית
0-6	ערכיות נמוכה

סקר עצים
קו מקורות
נגה - שדרות



יורם וגשל | אגרונום
yoram.vagshal@gmail.com 052-2415559
מומחה לגידום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

מספר עץ/פוליגון	מין עץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	שטח בדונם	מס' יחידות בדונם	גובה העץ [מ']	קוטר גזע ס"מ	מצב בריאותי [0-5]	מיקום העץ סביבתי [0-5]	ערך מין העץ [0-5]	קוטר נוף [מ']	חופת העץ [0-5]	המלצה לטיפול [שימור/ העתקה/כריתה]	סך ערכיות העץ [0-20]	שורשים מוגן [רדיוס במ']	שווי העץ (ליחידה/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות	
429	קזוארינה אשונה	1			9	40	4	4	3	7	3	שימור	14	4.2	6,893	נ	נמוכה	
430	קזוארינה אשונה	1			8	2*30	4	4	3	5	3	כריתה	14	3.6	10,128	נ	נמוכה	
431	קזוארינה אשונה	1			4	2*30	4	4	3	6	3	כריתה	14	3.6	15,193	נ	נמוכה	
432	קזוארינה אשונה	1			7	2*40	4	4	3	7	3	שימור	14	4.8	18,006	נ	נמוכה	
433	קזוארינה אשונה	1			7	40	4	4	3	4	2	שימור	13	4.8	9,003	נ	נמוכה	
434	קזוארינה אשונה	1			9	2*35,30	4	4	3	7	3	כריתה	14	4.2	18,850	נ	נמוכה	
435	איקליפטוס הצאורון	1			8	3*30	4	4	3	7	3	כריתה	14	3.6	18,177	נ	נמוכה	
436	איקליפטוס הצאורון	1			8	2*25	4	4	3	7	3	כריתה	14	3	8,415	נ	נמוכה	
437	איקליפטוס הצאורון	1			8	40	4	4	3	5	3	כריתה	14	4.8	10,771	נ	נמוכה	
438	איקליפטוס הצאורון	1			8	3*35	4	4	3	7	3	כריתה	14	4.2	24,741	נ	נמוכה	
439	איקליפטוס הצאורון	1			8	35	4	4	3	5	3	כריתה	14	4.2	8,247	נ	נמוכה	
440	איקליפטוס הצאורון	1			8	35	4	4	3	5	3	כריתה	14	4.2	8,247	נ	נמוכה	
441	איקליפטוס הצאורון	1			8	35	4	4	3	5	3	כריתה	14	4.2	8,247	נ	נמוכה	
442	איקליפטוס הצאורון	1			8	3*30	4	4	3	7	3	שימור	14	3.6	18,177	נ	נמוכה	
443	קזוארינה אשונה	1			7	30	4	4	3	4	2	כריתה	13	3.6	5,064	נ	נמוכה	
P444	שיטה כחלחלה	40	1.6	25	3	3*10	2	1	0	3	2		5	1.2	-	נ	נמוכה	רב גזעי, פולש
445	איקליפטוס המקור	1			8	3*40	4	4	3	8	3	שימור	14	4.8	27,009	נ	נמוכה	
P446	שיטה כחלחלה	18	0.7	25	6	3*18	2	1	0	5	3		6	2.16	-	נ	נמוכה	רב גזעי, פולש
447	חרוב מצוי	1			8	5*20	4	4	4	8	3	כריתה	15	2.4	9,164	נ	נמוכה	
448	שיזף מצוי	1			6	25	4	4	4	4	2	העתקה	14	3	5,024	נ	בינונית	
449	שיזף מצוי	1			6	30,25	4	4	4	4	2	העתקה	14	3.6	12,259	נ	בינונית	
450	חרוב מצוי	1			7	3*20	4	4	4	6	3	כריתה	15	2.4	9,164	נ	נמוכה	
451	חרוב מצוי	1			6	20	4	4	4	5	3	כריתה	15	2.4	3,055	נ	נמוכה	
P452	שיטה כחלחלה	75	3	25	4	3*10	2	1	0	3	2		5	1.2	-	נ	נמוכה	פולש
P453	אורן קפריסאי	126	6.3	20	8	30	4	4	3	5	3	שימור	14	3.6	752,033	נ	נמוכה	לא ניתן למדידה
P454	שיטה כחלחלה	145	5.8	25	4	3*15	2	1	0	3	2		5	1.8	-	נ	נמוכה	פולש, רב גזעי
P455	ברוש מצוי	12			8	30	4	4	4	3	4	שימור	16	4	91,155	נ	נמוכה	לא ניתן למדידה
P455A	ברוש מצוי	5			8	30	4	4	4	3	4	כריתה	16	4	37,981	נ	נמוכה	לא ניתן למדידה
P456	ברוש מצוי	7			8	30	4	4	4	3	4	שימור	16	4	53,174	נ	נמוכה	לא ניתן למדידה

17-20	ערכיות גבוהה מאוד
14-16	ערכיות גבוהה
7-13	ערכיות בינונית
0-6	ערכיות נמוכה

סקר עצים קו מקורות נגה - שדרות

מספר עץ/פוליגון	מין עץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	שטח בדונם	מס' יחידות בדונם	גובה העץ [מ']	קוטרו גזע ס"מ	מצב בריאותי [0-5]	מיקום העץ סביבתי [0-5]	ערך מין העץ [0-5]	קוטרו נוף [מ']	חופת העץ [0-5]	המלצה לטיפול [שימור/ העתקה/כריתה]	סך ערכיות העץ [0-20]	אזור שורשים מוגן [רדיוס במ']	שווי העץ (ליחידה/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות
P456A	ברוש מצוי	8				30	4	4	4	3	4	כריתה	16	4	60,770	נ	לא ניתן למדידה
457	ברוש מצוי	1				30	4	4	4	3	4	שימור	16	4	7,596	נ	
458	ברוש מצוי	1				30	4	4	4	3	4	שימור	16	4	7,596	נ	
459	ברוש מצוי	1				30	4	4	4	3	4	שימור	16	4	7,596	נ	
460	ברוש מצוי	1				30	4	4	4	3	4	שימור	16	4	7,596	נ	
461	איקליפטוס המקור	1				3*35	3	4	3	5	3	שימור	13	4.2	15,509	נ	רב גזעי, מחוץ לתחום
P462	איקליפטוס המקור	108	7.2	15		3*40	3	4	3	6	3	שימור	13	4.8	2,187,731	נ	רב גזעי
1045	איקליפטוס המקור	1				5*20	3	4	3	6	3	שימור	13	2.4	5,064	נ	רב גזעי, פיצול קרקע
1046	איקליפטוס המקור	1				5*25	3	4	3	6	3	כריתה	13	3	7,913	נ	רב גזעי, פיצול קרקע
1047	איקליפטוס המקור	1				3*25	2	4	3	4	2	כריתה	11	3	5,275	נ	רב גזעי, פיצול קרקע, התיישויות
1048	ברוש אריזוני	1				40	4	4	4	4	2	שימור	14	4.8	12,218	נ	
1049	ברוש אריזוני	1				35	4	4	4	4	2	שימור	14	4.2	9,355	נ	
1050	איקליפטוס המקור	1				2*30	2	4	3	3	2	שימור	11	3.6	5,064	נ	חזירים
1051	איקליפטוס המקור	1				30,25	2	4	3	3	2	שימור	11	3.6	4,290	נ	
1052	איקליפטוס המקור	1				2*40	2	4	3	4	2	שימור	11	4.8	9,003	נ	
1053	איקליפטוס המקור	1				2*45	2	4	3	4	2	שימור	11	5.4	11,394	נ	
1054	איקליפטוס המקור	1				40,30	2	4	3	4	2	שימור	11	4.8	7,034	נ	
1055	איקליפטוס המקור	1				35	2	4	3	3	2	שימור	11	4.2	3,446	נ	
1056	איקליפטוס המקור	1				30,25,20	3	4	3	7	3	כריתה	13	3.6	8,124	נ	התיישויות
1057	איקליפטוס המקור	1				30	4	4	3	5	3	כריתה	14	3.6	5,064	נ	
1058	איקליפטוס המקור	1				2*35,25	3	4	3	5	3	כריתה	13	4.2	12,977	נ	מפוצל קרקע
1059	איקליפטוס המקור	1				3*25	2	4	3	4	2	כריתה	11	3	5,275	נ	חזירים
1060	איקליפטוס המקור	1				25,20	2	4	3	4	2	כריתה	11	3	2,884	נ	מפוצל קרקע
1061	איקליפטוס המקור	1				30	4	4	3	5	3	כריתה	14	3.6	5,064	נ	
1062	איקליפטוס המקור	1				3*30	2	4	3	5	3	כריתה	12	3.6	7,596	נ	מפוצל קרקע
1063	איקליפטוס המקור	1				3*20	2	4	3	5	3	כריתה	12	2.4	3,376	נ	מפוצל קרקע
1064	איקליפטוס המקור	1				3*35	2	4	3	3	2	כריתה	11	4.2	10,339	נ	חזירים
1065	איקליפטוס המקור	1				3*30	2	4	3	4	2	כריתה	11	3.6	7,596	נ	התיישויות, פיצול קרקע

17-20	ערכיות גבוהה מאוד
14-16	ערכיות גבוהה
7-13	ערכיות בינונית
0-6	ערכיות נמוכה

סקר עצים
קו מקורות
נגה - שדרות

מספר עץ/פוליגון	מין עץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	שטח בדונם	מס' יחידות בדונם	גובה העץ [מ']	קוטר גזע ס"מ	מצב בריאותי [0-5]	מיקום העץ סביבתי [0-5]	ערך מין העץ [0-5]	קוטר נוף [מ']	חופת העץ [0-5]	המלצה לטיפול [שימור/ העתקה/כריתה]	סך ערכיות העץ [0-20]	שורשים מוגן [רדיוס במ']	שווי העץ (ליחידה/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות
1066	איקליפטוס המקור	1			8	35,25	2	4	3	4	2	כריתה	11	4.2	5,205	נ	התייבשויות, פיצול קרקע
1067	איקליפטוס המקור	1			9	30	4	4	3	5	3	כריתה	14	3.6	5,064	נ	
1068	איקליפטוס המקור	1			8	3*30	2	4	3	5	3	כריתה	12	3.6	7,596	נ	התייבשויות, פיצול קרקע
1069	איקליפטוס המקור	1			8	2*20	2	4	3	3	2	כריתה	11	2.4	2,251	נ	
1070	איקליפטוס המקור	1			8	25,20	3	4	3	5	3	כריתה	13	3	4,326	נ	מפוצל קרקע
1071	איקליפטוס המקור	1			8	45,2*30	3	4	3	5	3	כריתה	13	5.4	16,142	נ	מפוצל קרקע
1072	איקליפטוס המקור	1			8	2*35,25	3	4	3	6	3	כריתה	13	0.36	7,845	נ	
1073	איקליפטוס המקור	1			10	35,2*20	3	4	3	6	3	כריתה	13	4.2	8,546	נ	התייבשויות, פיצול קרקע
1074	איקליפטוס המקור	1			9	35	3	4	3	3	2	כריתה	12	4.2	5,170	נ	התייבשויות
1075	איקליפטוס המקור	1			8	20,2*15	2	4	3	4	2	כריתה	11	2.4	2,391	נ	נטוי, פיצול קרקע
1076	איקליפטוס המקור	1			9	30	3	4	3	5	3	כריתה	13	3.6	3,798	נ	נטוי
1077	איקליפטוס המקור	1			9	30	4	4	3	6	3	כריתה	14	3.6	5,064	נ	
1078	איקליפטוס המקור	1			9	2*35	3	4	3	4	2	כריתה	12	4.2	10,339	נ	מפוצל קרקע
1079	איקליפטוס המקור	1			7	25,17	3	4	3	5	3	כריתה	13	3	3,857	נ	מפוצל קרקע
1080	איקליפטוס המקור	1			8	20,2*15	3	4	3	4	2	כריתה	12	2.4	3,587	נ	מפוצל קרקע
1081	איקליפטוס המקור	1			8	2*30	3	4	3	3	2	כריתה	12	3.6	7,596	נ	מפוצל קרקע
1082	איקליפטוס המקור	1			9	3*30	3	4	3	4	2	כריתה	12	3.6	11,394	נ	מפוצל קרקע
1083	איקליפטוס המקור	1			8	30	2	4	3	3	2	כריתה	11	3.6	2,532	נ	נטוי
1084	איקליפטוס המקור	1			9	3*30	3	4	3	5	3	כריתה	13	3.6	11,394	נ	מפוצל קרקע
1085	איקליפטוס המקור	1			10	30,3*20	3	4	3	6	3	כריתה	13	3.6	7,174	נ	מפוצל קרקע
1086	איקליפטוס המקור	1			8	35	4	4	3	6	3	כריתה	14	4.2	6,893	נ	
1087	איקליפטוס המקור	1			8	30,25	2	4	3	3	2	כריתה	11	3.6	4,290	נ	מפוצל קרקע
P1100	שיטה כחלחלה	102	3.4	30	5	3*15	1	1	0	4	2		4	1.8	-	נ	
1101	איקליפטוס המקור	1			10	25,20	3	4	3	5	3	כריתה	13	3	4,326	נ	נטוי, רב גזעי
1102	איקליפטוס המקור	1			10	3*35	3	4	3	5	3	כריתה	13	4.2	15,509	נ	נטוי, רב גזעי
1103	איקליפטוס המקור	1			10	35,30	3	4	3	5	3	כריתה	13	4.2	8,968	נ	נטוי, רב גזעי
1104	איקליפטוס המקור	1			10	40,30	3	4	3	5	3	כריתה	13	4.8	10,550	נ	נטוי, רב גזעי
1105	איקליפטוס המקור	1			10	35	3	4	3	5	3	כריתה	13	4.2	5,170	נ	נטוי, רב גזעי
1106	איקליפטוס המקור	1			10	2*30	3	4	3	7	3	שימור	13	3.6	7,596	נ	התייבשויות, רב גזעי

17-20	ערכיות גבוהה מאוד
14-16	ערכיות גבוהה
7-13	ערכיות בינונית
0-6	ערכיות נמוכה

סקר עצים
קו מקורות
נגה - שדרות


מספר עץ/פוליגון	מין עץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	שטח בדונם	מס' יחידות בדונם	גובה העץ [מ']	קוטר גזע ס"מ	מצב בריאותי [0-5]	מיקום העץ סביבתי [0-5]	ערך מין העץ [0-5]	קוטר נוף [מ']	חופת העץ [0-5]	המלצה לטיפול [שימור/ העתקה/כריתה]	סך ערכיות העץ [0-20]	אזור שורשים מוגן [רדיוס במ']	שווי העץ (ליחידה/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות
1107	איקליפטוס המקור	1			8	2*20	3	4	3	6	3	כריתה	13	2.4	3,376	נח	התייבשויות, רב גזעי
1108	איקליפטוס המקור	1			8	3*40	3	4	3	6	3	כריתה	13	4.8	20,257	נח	התייבשויות, רב גזעי
1109	חרוב מצוי	1										שימור					מתחת לסטנדרט
1110	שיזף מצוי	1			6	4*25	3	4	4	5	3	שימור	14	3	11,304	נח	רב גזעי
422A	קזוארינה אשונה	1			8	30	3	4	3	5	3	שימור	13	3.6	3,798	נח	נטוי
423A	קזוארינה אשונה	1			8	30	3	4	3	5	3	שימור	13	3.6	3,798	נח	נמוכה
424A	קזוארינה אשונה	1			8	35,20	3	4	3	5	3	שימור	13	4.2	6,858	נח	נמוכה
425A	קזוארינה אשונה	1			8	30	3	4	3	5	3	שימור	13	3.6	3,798	נח	נמוכה
426A	קזוארינה אשונה	1			8	25	3	4	3	5	3	שימור	13	3	2,638	נח	נמוכה





טבלת סטטוסים עצים - מקורות, קו נגה שדרות

סיכום		
%	סטטוס מוצע	כמות
37%	שימור	964.5
1%	העתקה	39
62%	כריתה	1604.8



סה"כ	כריתה	העתקה	שימור	שם מדעי	מין העץ
126	0	0	126	Pinus brutia	אורן קפריסאי
237	92	0	145	Eucalyptus camadulensis	איקליפטוס המקור
8	7	0	1	Eucalyptus torquata	איקליפטוס הצאוורון
23	1	0	22	Eucalyptus leucoxyton	איקליפטוס כהה-קליפה
2	0	0	2	Erythrina indica	אלמוגן הודי
1	0	0	1	Acmena smithii	אקמנה סמיטי
93	83	0	10	Tamarix aphylla	אשל הפרקים
3	0	0	3	Cupressus arizonica	ברוש אריזוני
103	67	0	36	Cupressus sempervirens	ברוש מצוי
3	0	0	3	Brachychiton aserifolius	ברכיכטון אדרי
1704	1274	0	430	Citrus grandis	הדר מינים שונים
1	1	0	0	Hibiscus elatus	היביסקוס רם
9	4	0	5	Washingtonia Robusta	וושניגטוניה חסונה
105	30	37	38	Olea europaea	זית אירופי
9	3	0	6	Ceratonia siliqua	חרוב מצוי
5	1	0	4	Chorisia speciosa	כוריזיה הדורה
48	0	0	48	l.m.	ל.מ.
3	0	0	3	liquidambar styraciflua	ליקוידמבר לבני
0	0	0	0	Tipuana tipu	מכנף נאה
0	0	0	0	Jacaranda mimosifolia	סיגלון עלי-מימוסה
0	0	0	0	Syagrus romanzoffianum	סייגרוס רומנזוף
0	0	0	0	Ficus benamina	פיקוס בנימינה
1	0	0	1	Ficus sycomorus	פיקוס השקמה
1	0	0	1	Ficus oblique	פיקוס מעוקם
4	0	0	4	Koelreuteria bipinnata	פנסית דו-נוצית
0	0	0	0	Leucaena leucocephala	צחר כחלחל
59	15	0	44	Casuarina stricta	קזוארינה אשונה





₪	6,033,186.82	סך ערך העצים המומלצים לשימור :
₪	747,948.00	סך ערך העצים המומלצים להעתקה :
₪	3,782,944.25	סך ערך העצים המומלצים לכריתה :

4	0	0	4	Callitris glaucophylla	קליטריס כחלחל
0	0	0	0	Callistermon spp.	קליסטמון מינים שונים
30	25	0	5	Punica granatum	רימון מצוי
6	0	2	4	Zizphus spina-christi	שיזף מצוי
0	0	0	0	Acacia saligna	שיטה כחלחלה
1	0	0	1	Acacia pendula	שיטה משתלשלת
0	0	0	0	Peltophorum dubium	שלטית מקומטת
3	0	0	3	Morus nigra	תות שחור
18	3	0	15	Phoenix dactilifera	תמר מצוי
2608	1605	39	965	סה"כ	




טבלת ערכיות עצים - מקורות, קו נגה שדרות



סיכום		
סה"כ		%
0	ערכיות גבוהה מאוד	0%
413	ערכיות גבוהה	12%
2188.3	ערכיות בינונית	64%
825.3	ערכיות נמוכה	24%

תרשים התפלגות העצים לפי רמת ערכיות



ערכיות נמוכה ■ ערכיות בינונית ■ ערכיות גבוהה ■ ערכיות גבוהה מאוד



מין העץ	שם מדעי	ערכיות גבוהה מאוד	ערכיות גבוהה	ערכיות בינונית	ערכיות נמוכה	סה"כ
אורן קפריסאי	Pinus brutia	0	126	0	0	126
איקליפטוס המקור	Eucalyptus camadulensis	0	13	224	0	237
איקליפטוס הצאורון	Eucalyptus torquata	0	8	0	0	8
איקליפטוס כהה-קליפה	Eucalyptus leucoxydon	0	7	16	0	23
אלמוגן הודי	Erythrina indica	0	0	2	0	2
אקמנה סמיטי	Acmena smithii	0	0	1	0	1
אשל הפרקים	Tamarix aphylla	0	17	76	0	93
ברוש אריזוני	Cupressus arizonica	0	3	0	0	3
ברוש מצוי	Cupressus sempervirens	0	103	0	0	103
ברכיניטון אדרי	Brachychiton aserifolius	0	3	0	0	3
הדר מינים שונים	Citrus grandis	0	0	1704	0	1704
היביסקוס רם	Hibiscus elatus	0	0	1	0	1
ווינגטוניה חסונה	Washingtonia Robusta	0	0	9	0	9
זית אירופי	Olea europaea	0	70	29	6	105
חרוב מצוי	Ceratonia siliqua	0	4	4	0	8
כורזיה הדורה	Chorisia speciosa	0	5	0	0	5
ל.מ.	l.m.	0	0	48	0	48
ליקוידמבר לבני	liquidambar styraciflua	0	0	3	0	3
מכנף נאה	Tipuana tipu	0	0	0	0	0
סיגלון עלי-מימוסה	Jacaranda mimosifolia	0	0	0	0	0
סייגרוס רומנזוף	Syagrus romanzoffianum	0	0	0	0	0
פיקוס בנימינה	Ficus benjamina	0	0	0	0	0
פיקוס השקמה	Ficus sycomorus	0	1	0	0	1
פיקוס מעוקם	Ficus oblique	0	1	0	0	1
פנסית דו-נוצתית	Koelreuteria bipinnata	0	4	0	0	4



בט"ד

יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגידום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

1	1	0	0	0	Leucaena leucocephala	צחר כחלחל
60	1	37	22	0	Casuarina stricta	קזוארינה אשונה
4	0	4	0	0	Callitris glaucophylla	קליטריס כחלחל
0	0	0	0	0	Callistermon spp.	קליסטמון מינים שונים
30	0	30	0	0	Punica granatum	רימון מצוי
6	0	0	6	0	Zizphus spina-christi	שיזף מצוי
817	817	0	0	0	Acacia saligna	שיטה כחלחלה
1	0	1	0	0	Acacia pendula	שיטה משתלשלת
0	0	0	0	0	Peltophorum dubium	שלטית מקומטת
3	0	0	3	0	Morus nigra	תות שחור
18	0	1	17	0	Phoenix dactilifera	תמר מצוי
3427	825	2188	413	0	סה"כ	



יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

2



1



6



3-5



P8



7





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

10-12



9



13-16



13-16



18-19



17





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות


21-24



20



29



25-28



31



30





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

35



32-34



37



36



43



39-42





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

45



P44



47



P46



49



48





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

51



50



54



52-53



56



55





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

58



57



60



59



65



61-64





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

67



66



69



68



71



70





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

P72



71



76, 74



73



76



75





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות


78



77



79



79



81-82



80





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

P84



83



86



85



88



87






יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

90



89



92



91



94



93





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות


P95




P95



98



96-97



P101



99-100





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

103



P102



106-107



104-105



109-113



P108





יורם וגשל | **אגרונום**
 yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
 מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

115-119



114



120



115-119



122



P121





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

P124



P123




P128



P125



P130



P129





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

132-136



P131



P138



137



P139



P139





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

P139



P139



P139



P139



P139



P139





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

161



160



166



162-165



168



167





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

170



169



172



171



174-175



173





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

177



176



179-181



178



183



182





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

185-187



184



191-202



188-190



203



191-202





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

207



204-206



209



208



211



210





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

213-214



212



216-223



215



225



224





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

227-229



226



P231



P230



235-237



234





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

238-241



238-241



244-245



P243



248



246-247





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

253



249-252



261-262



254-260



266-268



263-265





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

272



269-271



274-279



273



300-328



329-332 ,300-328





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

333-344



333-344



346



345



348



347





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

349-357



349-357



359-361



358



P368



362-366





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

373-374




369-372



378-390



375-377



P391



P391





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

393-395



392



399



396-398



401



400





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

406-409



402-405



413-415



410-412



417



P416





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

P419



P418



P421



420-426



426



422-425





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

428



427



430-431



429



433



432





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

435



434



436-437



436-437



440-442



438-439





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

445



443



P446



P446



448



447





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

450-451



449



P453



P452



P454



P453





אגרונום

yoram.vagshal@gmail.com

יורם וגשל

052-2415559

מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

P462

461





אגרונום

גיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים
yoram.vagshal@gmail.com

יורם וגשל

052-2415559

נספח תמונות | נגה שדרות

1001-1022



1001-1022



1001-1022



1001-1022



P1023



1001-1022





אגרונום

גיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים
yoram.vagshal@gmail.com

יורם וגשל

052-2415559

נספח תמונות | נגה שדרות

1042



P1041



1045



1043-1044



1047



1046





אגרונום

גיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים
yoram.vagshal@gmail.com

יורם וגשל

052-2415559

נספח תמונות | נגה שדרות

1049



1048






יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

1051



1050



1053



1052



1055



1054





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

1057



1056



1059-1060




1058



1064



1062-1063






אגרונום | יורם וגשל
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

1066




1065




1068-1069



1067



1071-1072



1070





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

1074



1073



1076



1075



1079



1077-1078






יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

1081-1083




1080



1085



1084



P1088



1086-1087





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

P1088



P1088



1090-1098



1089



1099



1090-1098





יורם וגשל | **אגרונום**
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות


P1100



P1100




1101




P1100



1103-1104



1102






אגרונום | יורם וגשל
yoram.vagshal@gmail.com | 052-2415559
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

נספח תמונות | מקורות נגה שדרות

1106



1105



1108



1107



1110



1109

